

Aufzeichnungen von Carl Friedrich Haug (Co 07.06.04)

aus dem Allgemeinen Württembergischen Schreib-Kalender für

1862

Ein gewöhnliches Jahr von 365 Tagen, das zweite nach dem 15. Schaltjahr des neunzehnten Jahrhunderts.

Zeitrechnung:

Von der Geburt seiner Majestät des Königs Wilhelm, den 27. September 1781	81 Jahre
Von Seiner Majestät Regierungsantritt, den 30. Oktober 1816	46 Jahre
Von der Annahme der Königswürde in Württemberg, den 1. Januar 1806	56 Jahre

J a n u a r

11. In Trochtelfingen über Mittag mit Herrn Inspektor.
16. Von Bopfingen nach Aufhausen gezogen.
19. Zusammenkunft in Aufhausen.
21. Abends in Bopfingen. Inspektion auf dem Loos.
24. Tauwetter und Regen. Anweisung für Röhrrer. An der Eisenhalde die Bahnbreiten ausgesteckt.
25. Regen. Genehmigung des Waldkaufes. Abends in Bopfingen. Die Zeichnungen der Gruben auf dem Reisberg abgegeben. An der Eisenhalde die Bahnbreite abgesteckt.
26. [Sonntag] Regenwetter. Vormittags die Abrechnung fertig gemacht. Nach Bopfingen geschickt. Nach Tübingen geschrieben.
27. Nebelig. Profilieren am Schlossberg.
28. Gut Wetter. Profilieren am Schlossberg. 12 Latten zum Profilieren aus Bopfingen bezogen.
29. Vormittags Regen. Profilieren an der Eisenhalde, dto. am Kappelberg. Decker ermahnt, das Humus Abheben regelmäßiger besorgen zu lassen.
30. Georg Vogt - 16 Tage Kost
Wilh. Kaiser - 14 Tage Kost. 1 Quartal Merkur bezahlt. 2 fl. 15 [1 fl = 60 kr.]
31. Den Empfangsschein der Bauhütte nach Bopfingen geschickt. (Durchbruch). Regenwetter. Am Wachtelbach und Thierstein gearbeitet und nach dem Wasser gesehen.

F e b r u a r

1. Regenwetter. Braig trägt den Situationsplan nach Bopfingen. Am Werkriss für den Doppeldurchlass gezeichnet.
2. [Sonntag] Regenwetter. Im Steinbruch am Thierstein Steine aufgenommen. Rapport, Tagbuch und Monatsrechnung nach Bopfingen geschickt.
3. Aufnahme von Terrassen am Kappelberg. Inspektion auf dem Loos.
4. Aufnahme von Terrassen am Kappelberg. 1. Skizze für den Durchlass am Wachtelbach nach Bopfingen geschickt.
5. Vormittags gezeichnet. Mittags einen Versuch mit Profilieren am Schlossberg gemacht, ging nicht wegen zu starken Windes. Kurz bringt vormittags die Zeichnung vom Durchlass am Schenkenstein aus Bopfingen.
6. Profilieren am Kappelberg. Aufnahme von Terrassen daselbst.
7. Terrassen aufgenommen am Kappelberg und an der Eisenhalde. Baurath [Morlok, Architekt und Eisenbahnbauer. Biografie ist über Internet auffindbar] ist mit dem einfachen Durchlass am Wachtelbach einverstanden. Taglohnlisten fertig gemacht.
8. Morgens Querprofile für den Durchlass am Wachtelbach aufgenommen, an dem Durchlass beim Wachtelbach gezeichnet. Inspektor kommt nicht. Merz und Braig stecken die Bahnbreite an der Eisenhalde aus. Wetter gut, kalter Wind.
9. [Sonntag] Vormittags Terrassenmessungen eingeschrieben. In Bopfingen gewesen. Finanzrath Grundler war dort. Große Gesellschaft in der Sonne. Knoll spricht vom Abtreten des Steinbruchs.
10. Gutes Wetter. Vormittags am Durchlass für den Wachtelbach gezeichnet. Ausstecken der Bahnbreite an der Eisenhalde. Inspektion auf dem Loos. Abänderungen am Durchlass für den Wachtelbach, Mittags Aufnahmen dazu gemacht.
11. Am Durchlass für den Wachtelbach gezeichnet. Mittags weitere Aufnahmen dazu gemacht. Bahnbreite an der Eisenhalde abgesteckt. 1. Brief von Tübingen bekommen.
12. Am Durchlass f. d. Wachtelbach gezeichnet. Inspektor war auf dem Loos. Schnee !
13. Vorm. auf dem Loos, am Durchbruch für den Wachtelbach gezeichnet. Esslinger schickt die Zeichnungen vom Schlossberg heraus, um Baugrund und Höhenkoten einzutragen. Deshalb nach Tisch nach Bopfingen u. die nötigen Aufnahmen hierzu gemacht und auf dem Bureau ins Reine gebracht. Abends in Bopfingen geblieben.
14. Inspektor und das Bahnpersonal kommen nachmittags nach Aufhausen, um dem Sprengen des Schenkensteins zuzusehen. Wetter schön.
15. Vorm. am Durchlass gezeichnet. Mittags Inspektion auf dem Loos. 50 kl. Pfosten aus Bopfingen holen lassen.
16. [Sonntag] Taggeld für Januar erhalten mit fl. 81.25
Vorm. mit Kurz auf dem 1. Loos. Tagbuch in Ordnung gebracht, aufgeräumt. Spaziergang nach Reichelfeld. Wetter schön.
17. Am Durchlass für den Wachtelbach gezeichnet. Abends am Überschlag angefangen.
18. Wie oben.
19. Vorm. am Durchlass gezeichnet. Inspektion auf dem Loos. Mittags und abends den Überschlag gemacht. Wetter schön. Bemerkung im Tagbuch wegen der Fahrten an der Auffüllung am Kappelberg.
20. Vorm. Zeichnung des Durchlasses am Wachtelbach nebst Überschlag nach Bopfingen geschickt.
21. Längennivellement von Nr. 130 - 22 Bestimmung. Rast kommt um 5 Uhr abends aufs Loos. Nicht gesehen.
22. Bestimmung von Höhenpunkten am Illerswang und Eisenhalde.

23. [Sonntag] Vorm. profilieren am Illerswang. An der Eisenhalde gewesen. Nachm. in Bopfingen. Mein Instrument zur Reparatur aufs Bureau nach Bopfingen geschickt.
24. Profilieren am Illerswang. Reichels Instrument für die Zwischenzeit zum Gebrauch erhalten.
25. Messen der Terrassen von Nr. 100 - 102 beim Illerswang. Inspektion auf dem Loos. Mittags Überschlag zur Bauhütte gemacht.
26. Zeichnung zur Bauhütte gemacht. Dieselbe samt Überschlag nach Bopfingen geschickt. Die Querprofile des 2. Looses von Bopfingen erhalten. Querprofile für den Durchlass am Schenkenstein aufgenommen.
27. Vorm. auf dem Loos. Die Zeichnung des Durchlasses am Wachtelbach kommt mit einigen Abänderungen genehmigt zurück.
28. Vormittags die Abrechnung zur Abschlagszahlung gemacht. Mittags auf dem Loos. Anfrage wegen der Arbeiterin Elisabeth Hamke, die im Hause des Salomo Weiß niedergekommen. Mit dem Inspektor den Durchlass besprochen.

M ä r z

1. Vorm. Humus berechnet. Nachm. Humus am Wachtelbach aufgenommen. Die Einschnitte an Eisenhalde und Illerswang geschätzt. Die Antwort auf die Anfrage vom Tag vorher nach Bopfingen geschickt.
2. [Sonntag] Vorm. Aufnahme der Steine im Steinbruch am Wachtelbach. Rapport und Monatsrechnung fertig gemacht.
3. Vorm. Terrassen berechnet. Mittags auf dem Loos. Im Steinbruch angeordnet, dass binnen acht Tagen aller Schutt aufgeräumt sein muss, widrigenfalls besondere Tagelöhner hierzu angestellt werden.
4. Löss aufs Neue dringend anempfohlen, strengere Aufsicht über das Steinhauen zu führen. Vorm. Berechnung der 1. Abschlagszahlung, mittags ins Reine geschrieben. Abends in Bopfingen.
5. Vorm. Abschlagszahlung vollends ins Reine gebracht. Mittags am Werkriss des Durchlasses am Schenkenstein gezeichnet, auf dem Loos gewesen.
6. Kost bezahlt fl. 13.32
Spieth unterschreibt die Abschlagszahlung, dieselbe nach Bopfingen geschickt. Vorm. auf dem Loos. Nachm. am Riss für den Schenkenstein-Durchlass gezeichnet, auf dem Loos gewesen. Einen Brief an Mathilde [Co 7.06..05] angefangen.
7. Vorm. Aufnahme der neuen Querprofile für den Durchlass am Schenkenstein. Am Werkriss desselben gezeichnet. Beim Mittagessen die Nachricht bekommen, dass der Baurath in Lauchheim sei. Mittags auf dem Loos.
Den Brief nach Stuttgart fertig gemacht. Abends ziemlich lang sitzen geblieben.
8. Auf dem Loos. Baurath erwartet. Nicht gekommen.
9. [Sonntag] Vorm. auf dem Loos, um nachzusehen. Botengang nach Bopfingen.
10. Vorm. am Riss zur Durchfahrt am Schenkenstein gezeichnet. Baurath und Inspektor auf dem Loos. (Keine Unzufriedenheit!). Neuordnung in Betreff des Betriebs an der Eisenhalde.
11. Am Riss für die Durchfahrt am Schenkenstein gezeichnet. Mittags Inspektion auf dem Loos. Bestimmung an der Eisenhalde.
12. Am Werkriss gezeichnet. Terrassen am Illerswang. Gewölbeeintheilung der Durchfahrt am Wachtelbach gemacht. Mittags auf dem Loos. Abends in Bopfingen.

13. Am Werkriss gezeichnet. Höhenbestimmung an dem Fundamentgrat der Durchfahrt am Schenkenstein.
14. Auf dem Loos gewesen. Mittags Inspektor erwartet, kommt nicht.
15. Den Werkriss fertig gemacht und nach Bopfingen geschickt.
16. [Sonntag] Gehalt vom Februar erhalten fl. 68.30
Spaziergang nach Trochtelfingen. Inspektor kommt vorm. heraus und kündigt einen Besuch vom Baurath an.
17. Vorm. Terrassen gemessen. Inspektion auf dem Loos.
18. Vorm. am Wachtelbach. Mittags Rollbahn an der Eisenhalde.
19. Rollbahn an der Eisenhalde ausgesteckt. Baurath erwartet, kommt aber nur aufs erste Loos. Brief aus Tübingen bekommen.
20. Fundamentprobe für die Durchfahrt am Wachtelbach angegeben. Berechnung und Zeichnung derselben. Beginne mit dem Graben der Fundamente am Wachtelbach.
21. Vorm. auf dem Loos. Werkriss für die Durchfahrt am Wachtelbach gezeichnet.
22. Auf dem Loos, am Werkriss gezeichnet.
23. [Sonntag] Vorm. am Werkriss für den Durchlass am Wachtelbach gezeichnet. Mittags mit Kurz, Waldmann u. Müller in Nördlingen.
24. Am Werkriss gezeichnet. Inspektion auf dem Loos.
25. Am Werkriss gezeichnet. Böschung am Illerswang eingerutscht.
26. Am Werkriss gezeichnet. Längennivellement von Nr. 128 - 25.
Dasselbe nach Bopfingen geschickt. Beginne mit dem Sand- und Kalkfahren auf dem Werkplatz am Wachtelbach.
27. Am Werkriss für den Durchlass am Wachtelbach gezeichnet. Mittags Ausmessen von Schotter für Schlossberg. Auf dem Loos.
28. Inspektion auf dem Loos. Anstand wegen des Rollbahngerüstes.
Am Werkriss gezeichnet. Versuch mit Mörtel.
29. Aufnahme der Fundamentgrube der Durchfahrt am Schenkenstein gezeichnet.
30. [Sonntag] Botengang nach Bopfingen. Vorm. gezeichnet. Fundamentgrube der Schenkensteindurchfahrt berechnet und an Köpf abgegeben. Werkriss der Durchfahrt von Bopfingen erhalten. Abends in Bopfingen gewesen.
31. Aufnahme vom Längenprofil, Berechnung einer Abschlagszahlung. Nivellement der Fundamentgrube am Wachtelbach.
Brief aus Stuttgart, dass Lottes Kind gestorben [Co 7.06.01], Mutter in Marburg.

April

1. Inspektion auf dem Loos. Beginne mit dem Mauern an der Schenkenstein-Durchfahrt. Erdberechnung zum Rapport und Abschlagszahlung.
2. Rapport, Monatsrechnung etc. nach Bopfingen geschickt. Bericht nach Bopfingen wegen des Wassers in der Baugrube am Wachtelbach. Spieth will noch keine Pumpe. Vertrag wegen des Aufstellens der Bauhütte unterschrieben.
Aufforderung, die Arbeitsvorschriften streng einzuhalten.
3. Vorm. am Werkriss gezeichnet. Mittags Inspektion auf dem Loos. Beginne mit dem Mauern der Fundamente am Wachtelbach.
Hemden aus Tübingen bekommen. Abends in Bopfingen.
4. Vorm. gezeichnet. Mittags auf dem Loos.
5. Vorm. Nivellement der Fundamentgruben, mittags gezeichnet und auf dem Loos.
Vom Doktor eine Arznei verschrieben.

6. [Sonntag] Kost vom März bezahlt mit fl. 14.59, Logis vom März bezahlt fl. 5.
Vorm. auf dem Loos nach dem Mauern der Fundamente gesehen.
Abends Gesellschaft in Aufhausen. Polizeistunde übertreten.
7. Nivellement der Fundamentgrube am Wachtelbach. Ruf ist mittags hier.
8. Inspektion auf dem Loos. Abschlagszahlung berechnet.
9. Abschlagszahlung fertig gemacht und nach Bopfingen geschickt.
Auf dem Loos. Mittags gezeichnet.
10. Am Werkriss der Wachtelbachdurchfahrt gezeichnet. Inspektion auf dem Loos.
11. Den Werkriss fertig gemacht. Finanzrath Meuser auf dem Loos. Ausmessen von
Tuffsteinstufen für das Fundament. Werkriss nach Bopfingen geschickt.
12. Vorm. Fundamentgrube am Wachtelbach aufgenommen. Inspektion mit
Finanzrath Meuser auf dem Loos. Messurkunde visitiert.
13. [Sonntag] Vorm. Tagbuch ins Reine geschrieben.
Abends in Bopfingen. (Zaubertheater.)
14. Auf dem Loos. Beginne mit dem Gemäuer am Wachtelbach-Durchlass.
Perspektiv gekauft mit fl. 30. Geld von Bopfingen erhalten. Brief nach Stuttgart.
15. Auf dem Loos gewesen. Messung von Tuffsteinen in Haufen aufgesetzt. Abends
in der Bauhütte von Best.
16. Vorm. Inspektion auf dem Loos. Mittags Nivellement an der Eisenhalde.
Aufnahme der linken Schicht am unteren Widerlager der Wachtelbach-Durchfahrt.
Brief aus Stuttgart erhalten. Beginne mit dem Gemäuer am Schenkenstein.
17. Auf dem Loos. Nach Wasseralfingen gefahren.
18. (Karfreitag !) Vorm. bei Mährlen [Co 7.10.]. Mittags Spaziergang.
Abends in der Stiftskirche Passionsmusik.
19. Mittags nach Tübingen abgereist. Schlechter Empfang am Bahnhof.
20. [Ostersonntag] In Tübingen.
21. [Ostermontag] Nach Nürtingen. Auf der Ulrichshöhe mit Onkel Arthur
[Co 7.08. = Vi. 5.1.3] und großer Gesellschaft zusammengetroffen.
22. Versuch zum Photographieren lassen. Rückreise nach Aufhausen.
Nachm. auf dem Loos.
23. Auf dem Loos. Aufnahme von Schichten der Vorsatzsteine. Erklärung ans Bauamt
abgegeben.
24. Werkriss zur Wachtelbachdurchfahrt in Bopfingen holen lassen und wieder zurück-
geschickt. Tagbuch nachgeholt. Auf dem Loos gewesen. Schichtenaufnahme
am Wachtelbachdurchlass.
25. Aufnahme vom Schacht am Wachtelbach. Bauführer Zimmer von Heilbronn auf dem
Loos. Denselben begleitet. Ingenieur bekommt Zwillinge.
26. Auf dem Loos. Controlle des Rollbahngerütes.
27. [Sonntag] Vorm. Spaziergang. Auf den Thierstein. Nachm. in Bopfingen beim
Apotheker und in der "Sonne".
28. Inspektion auf dem Loos. Vorm. Regen. Nachm. gut.
29. Aufnahme am Durchlass v. Wachtelbach und in der Eisenhalde.
30. Aufnahme am Illerswang. Decke fällt vom Rollbahngerüst.
Oberamtmann in der Bauhütte am Wachtelbach. Nivellement am Illerswang.

M a i

1. Herr Inspektor Schuster auf dem Loos. Nivellement der Durchfahrt. Aufnahme
von Tuffstein am Steinbruch Thierstein. Mietzins bezahlt fl. 5.

2. Vorm. Nivellement der Dämme und auf dem Loos. Nachm. Rapport und Monatsabrechnung fertig gemacht.
3. Aufnahme von Tuffsteinschichten am Wachtelbachdurchlass. Nivellement für das Maschinengerüst daselbst. Taglohnliste nach Bopfingen geschickt.
4. [Sonntag] Vorm. Beaufsichtigung des Mauerns am Wachtelbach. Mit G. beim Mittagessen, mit demselben nach Bopfingen gegangen, Schlossberg, Lammkeller, Sonne, spät nachts zurück.
5. Aufnahme am Schenkenstein-Durchlass. Nachm. Berechnung der Abschlagszahlung.
6. Vorm. Abschlagszahlung fertig gemacht. Dieselbe mit Abschrift und Copie der Abschlagszahlung vom März nach Bopfingen geschickt. Inspektion auf dem Loos. Abends in Bopfingen. Maitrank.
7. Werkriss von Bopfingen holen lassen und zurückgeschickt. Anfrage wegen der Verstärkung am Wachtelbach-Durchlass.
8. Nivellement am Wachtelbach-Durchlass und Längennivellement von Nr. 111 + 75 + 130.
9. Baurath hier. Kommt wegen des starken Regens nicht auf das Loos. Inspektion auf dem Loos.
10. Kostgeld von April 11 fl. 25. Nivellement am Wachtelbach-Durchlass. Keppler mittags da.
11. [Sonntag] Vorm. Spaziergang mit Storz. Nachm. Kessler hier. Waldmeisterparthie von Bopfingen. Herr Knoll mit Gesellschaft von Lauchheim. Abends mit Storz ausgegangen.
12. Aufnahme von Schichten am Wachtelbachdurchlass.
13. Inspektor auf dem Loos. Strenger Auftrag wegen der Kunstbauten. Vorhänge aus Tübingen erhalten.
14. Inspektor auf dem Loos. Starke Erörterungen wegen der Kunstbauten, spricht von Maßregeln.
15. Beaufsichtigung der Arbeiten an den Kunstbauten. Inspektor abends auf dem Loos nicht unzufrieden. Inspektor lässt vorm. durch Arnold und Braig Waldmeister holen.
16. Baurath auf dem Loos und Oberfinanzrath Schwarz, Insp. Schuster. Zusätze zu den Instruktionen erhalten mit Formularen von Abschlagszahlungen und Taglohnlisten. Braig holt den Werkriss der Wachtelbachdurchfahrt.
17. Regenwetter. Baurath in Bopfingen lässt alle Zeichnungen holen. Tagbuch ins Reine gebracht.
18. Nachricht von bevorstehender Versetzung, mit Inspektor darüber gesprochen, wird von Baurath dahin geändert, dass noch ein Bauführer aufs Loos kommen soll.
19. Auf dem Loos. Beaufsichtigung des Bauens. Apothekers Rechnung mit 10 fl. 55 für die Krankenkasse.
20. Insp. auf dem Loos. Nivellement am Wachtelbach. Beaufsichtigung der Maurer. Urlaub abgeschlagen. Kein Zeugnis.
21. Brief an Riecke [Co 7.06.02] angefangen. Verordnungen wegen der Geldsendungen der Arbeiter durchs Bauamt. Anfrage an die Krankenausschüsse wegen der Beerdigungskosten. Beaufsichtigung des Mauerns.
22. Mit Späth wegen des Illerswangs gesprochen. Ausstecken der Fundamentgruben am Wachtelbach für die Bohlen. Tagbucheintrag wegen des Illerswangs.

23. Beaufsichtigung des Mauerns. Sandwagen kommen von Bopfingen. Dieselben gemessen, kehren wieder um. Inspektor mittags auf dem Loos.
Tagbucheintragung. Abänderung der Bohlen besprochen.
24. An der Abänderung der Bohlen gezeichnet, dieselben nach Bopfingen geschickt.
Die besohlenen Stiefel von Bopfingen holen lassen. Post schon nach Aalen.
Beaufsichtigung des Mauerns. Fahrschein nach Aalen -48.
25. [Sonntag] In Stuttgart. Apotheker von Bopfingen fährt mit dorthin.
Mit Vater und Riecke über meine Angelegenheiten gesprochen.
Abends zurück nach Aufhausen.
26. Regenwetter. Auf dem Loos. Inspektor da. Besprechung wegen der Bohlenausbrüche.
27. Brief von Riecke. Mittheilung der Besprechung mit dem Baurath.
Werkriss von Bopfingen wieder holen lassen. 14 Italiener lassen die Arbeit stehen !
28. Inspektion auf dem Loos. Ersatz für den 2. Bauführer.
Abends in Bopfingen. Maitrank. Es kommen vier Sandwagen !
29. Himmelfahrt. Vorm. Spaziergang auf den Schlossberg.
Mittags gezeichnet (Bohlenverkürzung). Abends nach Schlossberg und Bopfingen.
Schneiderrechnung bezahlt mit fl. 28.
30. Baurath erwartet, kommt nicht. 4 Sandwagen. Vorlagsplan nach Bopfingen geschickt.
31. Beaufsichtigung des Mauerns. Taglohnliste nach Bopfingen geschickt.

J u n i

1. [Sonntag] Vorm. Spaziergang. Brief an Riecke geschrieben.
Abends in Bopfingen.
2. Berechnung für den Rapport auf dem Loos. Die Italiener wollen das Mauern einstellen. Kostenzettel gemacht. Nivellement in den Einschnitten und Dämmen für den Rapport. Erste Benützung des Krahnens am Schenkensteindurchlass.
3. Das Längenprofil eingetragen. Rapport nach Bopfingen geschickt. Auf dem Loos.
4. Inspektor auf dem Loos. Vorm. mit demselben. Nachm. Berechnung der Abschlagszahlung. Situationsplan der Bohlenabänderung gezeichnet.
5. Vorm. Nivellement am Wachtelbach. Abschlagszahlung fertig gemacht, nach B. geschickt. Mittags Baurath und Inspektor auf dem Loos. Mit Baurath in meiner Angelegenheit gesprochen. -
6. Sandmessung. Inspektor kommt mit Baurath wieder zurück, wiederholt mit demselben in meiner Angelegenheit gesprochen.
Von Apotheker zu einem Fässchen Bier auf Abend eingeladen, nicht gehen können.
7. Messurkunde des Sands nach Bopfingen geschickt. Telegramm von Degen.
Brief von Gmelin und Reichel beantwortet. G. 25 fl. geliehen. Auf dem Loos.
Abends mit Storz, Doktor, Gmelin nach Nördlingen, von dort mit E. nach Nürnberg in den Roten Hahn.
8. Sonntag. Pfingstfest. Nürnberg. Morgens auf der Burg. Besichtigung der Stadt von außen, bes. der Kirchen. Abends bei Bach, St. Lorenz, Marienkirche und St. Sebald.
9. Pfingstmontag. Morgens Besichtigung der Kirchen von innen. Veithhaus.
Papiermache Fabrik. Photographie gekauft. Alterthumssammlung.
Nachmittags in Erlangen. Abends im Gasthof. Nachts 1 Uhr abgereist.
Kosten der ganzen Reise nur fl. 25.

10. Morgens 7 Uhr in Aufhausen, kolossale Abspannung. Auf dem Loos. Brief von Degen.
11. Inspektion auf dem Loos. Auszüge von den Taglohnlisten gemacht und Inspektor übergeben.
12. Auf dem Loos. Braig holt die Querprofile 104 - 128. Mittags am Werkriss angefangen.
13. Den Werkriss fertig gemacht, nach Bopfingen geschickt. Protokoll für den Feldweg von Nr. 103 - 105 aus Bopfingen kommen lassen. Mittags auf dem Loos. Inspektor schickt den Werkriss mit dem Bemerkten zurück, dass der Baugrund in demselben einzutragen sei.
14. Tagbuch eingeschrieben. Steine am Wachtelbach gemessen. Schichten einnivelliert. Ausstecken des Schnurgerüsts. Inspektion auf dem Loos.
15. [Sonntag] Taglohnliste mit dem Werkriss nach Bopfingen geschickt und abends Reichels Abschied.
16. Kasten, Bettlade und Tisch kommen vom Schreiner. Aufnahme am Wachtelbachdurchlass. Aufnahme von Terrassen. Abends Regenwetter.
17. Wäsche 2 fl. 53
Aufnahme am Wachtelbach, Inspektor auf dem Loos. Brief an Onkel Arthur.
18. Anfrage beim Bauamt wegen des Waldwegs von Nr. 100 - 115. Derselbe ist nach den bisherigen Profilen auszuführen. Tuffsteine im Steinbruch gemessen, Schichten einnivelliert am Wachtelbach.
19. Vorm. mit Kurz auf dem Bau. Rutschparthie angesehen. Nachmittags in Bopfingen. Späth zurück. Gmelin behauptet, bei uns sei die Auffüllung auf Schwellenhöhe gemacht.
20. Vorm. Nivellement am Schenkenstein-Durchlass. Erste Gewölbsteine daselbst ersetzt. Längennivellement Nr. 130 - 32 für Gmelin, der seinen Fehler corrigieren will an der Loosgrenze.
21. Schicht am Wachtelbach einnivelliert. Messbuch und Tagbuch eingetragen. Regen. Brief von Tübingen erhalten.
22. [Sonntag] Vorm. Besprechung mit Keuchler wegen der Abrechnung. Mittags in Bopfingen, abends in Nördlingen.
23. Eytel kommt an. Vorm. Nivellement von Nr. 0 - 22. Mit Eytel das Loos begangen, demselben die Kunstbauten übergeben. Mittags regnerisch.
24. Vorm. Nivellement fertig gemacht. Inspektion auf dem Loos. Mittags Berechnung des Nivellements. Brief von Tante mit Onkels [Arthur Conradi] Rat etc.
25. Tuffsteine im Steinbruch aufgenommen. Abends mit Gmelin nach Bopfingen.
26. Nivellement von Nr. 111 - 130. Beim Doktor eingeladen.
27. Fundamentgrund gemessen.
28. Fundament der Dohle einnivelliert. Taglohnlisten nach Bopfingen geschickt. Besuch von Onkel Arthur. Abends mit demselben nach Bopfingen gefahren.
29. Sonntag. Vorm. mit Inspektor wegen des Urlaubs gesprochen, mit Onkel Arthur verhandelt, mit demselben nach Ellwangen gefahren. Schöner Berg. Schlossberg.
30. Vorm. Spaziergang. Kirche angesehen. Nachm. nach Wasseralfingen gefahren. Hüttenwerk angesehen. Abends zurück nach Aufhausen.

Juli

1. Vorm. auf dem Loos. Längenprofil von Bopfingen holen lassen. Baurath und Oberfinanzrath fahren nach Bopfingen, Inspektor denselben hierher entgegen. Tagbuch eingeschrieben. Mittags Nivellieren an der Eisenhalde für den Monatsrapport. Baurath und Oberfinanzrath auf dem Loos.
2. Profilieren in der Eisenhalde. Vorm. und nachm. Rapport fertig gemacht. Rechnungsformulare für Bopfingen holen lassen.
3. Vorm. Beaufsichtigung der Arbeiten. Mittags Ausstecken am äußeren Schlossberg. Inspektor mittags auf dem Loos mit größerer Gesellschaft.
4. Nivellement an der Dohle bei Nr. 129. An der Abschlagszahlung angefangen.
5. 5. Abschlagszahlung berechnet. Anfrage in Bopfingen.
6. Sonntag. Vorm. Spaziergang. Brief nach Tübingen. Abends in Bopfingen.
7. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Abzüge im Steinbruch gemessen. Eytel vorm. noch zu Hause.
8. Aufnahme des Humus für das Abdecken des Dammes von Nr. 0 - 22. Abends bei C..... in Bopfingen.
9. Ausstecken der Linie. Humus aufgenommen.
10. Humus aufgenommen und Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
11. Inspektor auf dem Loos. Man stellt am Wachtelbach das Mauern ein. Nivellement von der Dohle Nr. 129.
12. Taglohnlisten nach Bopfingen geschickt. Verschalung am Schenkensteindurchlass ist zu hoch gemacht. Beaufsichtigung der Arbeit auf dem Loos.
13. [Sonntag] Taglohnlisten in Bopfingen wieder holen lassen und abgeändert. Tagbuch eingeschrieben.
14. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Abends in Bopfingen.
15. Ablieferung der Bauhütte, Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
16. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Tagbuch und Messurkunde ins Reine gebracht. Baurath und Oberfinanzrath Dillmann auf dem Loos. Ablieferung der Letzten Stücke der Bauhütte.
17. Nivellement für die Rollbahn zuerst am Schenkenstein.
18. Profilieren am Illerswang. Inspektion auf dem Loos.
19. Profilieren am Illerswang. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
20. [Sonntag] Vorm. Tagbuch eingeschrieben. Mittags in Bopfingen. Nachmittags Walterstein und Nördlingen.
21. Aufnahme für den Wassergraben der Dohle bei Nr. 129 gemacht.
22. Aufnahmen gemacht.
23. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Brief an Degen geschrieben. Tod seiner Mutter erfahren.
24. Vormittags nach Bopfingen mit Inspektor.
25. Wachtelbach-Durchlass fertig gemacht und nach Bopfingen geschickt. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
26. Nivellement am Wachtelbach.
27. Sonntag. Taglohnlisten nach B. geschickt. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Mittags in Bopfingen, abends in der "Sonne".
28. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Mit Gmelin wegen der heruntergestürzten Steine am Galgenberg verhandelt. Eytel bekommt die Nachricht, dass er am 1. August beim Hochbauamt in Aalen antreten soll. Den am Sonntag angefangenen Brief an Tante Emilie [Co 07.07] fertig gemacht.

30. Tagbuch eingeschrieben. Brief an Tante abgeschickt. Inspektor auf dem Loos. Beaufsichtigung der Arbeit auf dem Loos, da Inspektor mit Eytel nach Bopfingen geht.
31. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.

A u g u s t

1. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Beginne mit dem Berechnen der 6. Abschlagszahlung.
2. Abschlagszahlung fertig gemacht. Spieth nimmt dieselbe mit nach Bopfingen. Beaufsichtigung der Arbeit auf dem Loos.
3. [Sonntag] Beim Mittagessen in Bopfingen. Rapport vom Juli fertig gemacht und nach B. geschickt.
4. Aufnahme am Wachtelbach-Durchlass. Nivellement von Nr. 82 - 99. Morgens Regen - mittags gut.
5. Nivellement an der Dohle Nr. 129
6. Nivellement an der Schenkensteindurchfahrt.
7. Baurath fährt nach Schlossberg. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Abends in Bopfingen.
8. Baurath und Finanzrath Böhm auf dem Loos. Vorm. Regen, wird nur 1/2 Tag gearbeitet.
9. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Beginne mit der Pumpe an der Dohle beim Wachtelbach.
10. [Sonntag] Morgens Abschrift der 6. Abschlagszahlung nach B. geschickt. Brief von Marie mit Photographie erhalten. Denselben beantwortet. Beim Mittagessen in B. Mit Gmelin nach Lauchheim gefahren.
11. Taglohnlisten fertig gemacht, nach B. geschickt. Gmelin auf dem Loos. Fundamentgrube am Wachtelbach ausgesteckt.
12. Brief von Degen erhalten.
13. Nivellement am Gewölbe am Schenkenstein.
14. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
15. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Abends beim Apotheker in Bopfingen.
16. Gmelin auf dem Loos. Nivellement der Dohle Nr. 129
17. [Sonntag] Vormittags mit Salomon Heiss verhandelt. Mittags in B.
18. Beaufsichtigen der Arbeiten auf dem Loos. Nivellement am Schenkensteindurchlass. Aufnahme der Schicht am Wachtelbachdurchlass.
19. Vorm. Regen, mittags gut. Beaufsichtigung des Einschalens am Wachtelbach. Abends in Bopfingen. Brief nach Tübingen und an Degen geschrieben.
20. Vorm. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Gmelin auf dem Loos. Apotheker mit Gesellschaft, mit derselben gegangen. Brief von Mathilde erhalten.
21. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
22. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Nivellement am Schenkensteindurchlass. Mit Doktor abends nach Bopfingen. Nachts brennt es in Elchingen.
23. Morgens Regen. Tagbuch eingeschrieben. Taglohnlisten gemacht und nach B. geschickt. Abends nach Wasseralfingen.
24. [Sonntag] In Wasseralfingen mit Degen und nach Bopfingen zurück.
25. [Carl Friedrich Haugs 24. Geburtstag] Beaufsichtigen der Arbeit auf dem Loos. Photographie von Tübingen erhalten. Gut. Gmelin auf dem Loos.

26. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
27. Beaufsichtigen der Arbeiten auf dem Loos. Keppler und Doktor auf dem Loos. Mit demselben und Kurz abends nach Bopfingen.
28. Herr Inspektor Schuster zum ersten Mal wieder auf dem Loos. Beaufsichtigen der Arbeiten. Nivellieren am Schenkenstein. Den Humus aufgenommen, der vor der Durchfahrt am Wachtelbach gelegen. Abends Regen.
29. Aufnahme im hinteren Teil des Einschnittes an der Eisenhalde. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
30. Nivellierung am Illerswang u. am Damm über den Wachtelbach. Aufnahme des vorderen Teils des Einschnittes an der Eisenhalde.
31. [Sonntag] Vorm. Aufnahme der Dohle an der Nr. 129.

S e p t e m b e r

1. Mittags Aufnahme der Schichten des Gewölbes am Wachtelbach, Inspektor auf dem Loos.
2. Erdberechnung und Berechnung d. Abschlagszahlung.
3. Abschlagszahlung ins Reine geschrieben u. nach Bopfingen geschickt. Beaufsichtigung der Arbeiten. Tagbuch eingeschrieben.
4. Rapport gemacht und nach B. geschickt. Abschrift der Abschlagszahlung dito.
5. Brief von Tübingen erhalten mit der Nachricht, dass Vater nach England reist.
6. Vorm. Regen, Mittag gut. Taglohnliste gemacht. Nach Tübingen geschrieben.
7. [Sonntag] In Bopfingen. Mit Doktor nach I. gefahren. Apotheker und Inspektor ebendasselbst.
8. Inspektor auf dem Loos. Abends in Bopfingen.
9. Oberste Schicht am Schenkenstein einnivelliert. Brief von Marie. Besuch von Onkel Gustav [Co 07.09].
10. Aufnahme von Terrassen von Nr. 129
11. Profilieren der Wege am Wachtelbach. Aufnahme der Profile daselbst.
12. Nivellement am Illerswang. Vorm. gut, Nachm. Regen.
13. Aufnahme der Tragsteine am Wachtelbachdurchlass.
14. [Sonntag] Nach Heidenheim, Schützenfest, gut. Von nachts $\frac{1}{2}$ 2 Uhr bis morgens 6 Uhr beschwerliche Rückfahrt.
15. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
16. Nivellement am Illerswang. Inspektor auf dem Loos. Besprechungen des Eisenhalde-Einschnittes mit Knoll. Spieth erhält die Weisung, die am Schenkenstein fehlenden Gewölbsteine beizuführen.
 1. Wagen mit 50 Sack Cement. Brief von Tübingen.
17. An der Abrechnung angefangen. Abends in Bopfingen.
18. Abrechnung gemacht. Beaufsichtigung der Arbeit auf dem Loos.
 2. Wagen mit 60 Sack Cement kommt.
19. Beginne mit dem Betonieren auf dem Durchlass am Wachtelbach.
 3. Wagen mit 108 Sack Cement.
20. Auf dem Loos 1. Das Werk am Wachtelbach betoniert.
21. [Sonntag] Vorm. Abrechnung fertig gemacht u. nach Bopfingen geschickt, Gewölbe am Schenkenstein geschlossen.
22. Die Höhenpunkte angeben. Nach Tübingen und Stuttgart geschrieben.
23. Inspektor mit G. und Gesellschaft auf dem Loos.
24. Messbuch eingeschrieben. Abends in Bopfingen.

25. Berechnung der Abschlagszahlung. Morgens gut, vor 9 Uhr Regen.
26. Abschlagszahlung fertig gemacht und ins Reine geschrieben.
Inspektor auf dem Loos. Besprechung mit Huttmann, Knoll etc.
27. Abschlagszahlung nach Bopfingen geschickt.
Mit Spieth nach Wasseralfingen und Stuttgart.
28. [Sonntag] Besuch bei Baurath Morlok. Aufforderung desselben, mich um die Stelle zu melden. Abends im Theater.
29. Mittags nach Wasseralfingen. Aufhausen zurück.
30. Herr Insp. Schuster auf dem Loos. Mit demselben gesprochen.

O k t o b e r

1. Meldung gemacht und nach Bopfingen geschickt. Abends mit Kurz in Bopfingen.
Betonieren am Schenkenstein-Durchlass.
2. Kurz erhält von Bopfingen 3 Sack Cement. Beton am Schenkenstein fertig.
5 Tagelöhner für's Wassertragen.
3. Betoniergeschirr zurückgegeben. Cement abgewogen.
Mittags G. auf dem Loos. Rapport angefangen. Tagbuch ins Reine gebracht.
Mit G. nach Bopfingen, mit demselben über die Aussicht gesprochen.
4. Rapport gemacht und nach Bopfingen geschickt. Stadtschultheiß abends hier.
5. [Sonntag] Taglohnliste gemacht und nach Bopfingen geschickt.
6. Inspektion auf dem Loos. Spaeth erhält den Auftrag, binnen 10 Tagen mit der Dohle fertig zu werden.
8. Quergurt am Schenkenstein einnivelliert.
10. Inspektor Schuster und Finanzrath auf dem Loos. Messurkunde visitiert.
11. Aufnahme des unteren Gurt am Schenkenstein-Durchlass.
12. [Sonntag]
Mittags in Bopfingen, nachm. in Nördlingen mit Gmelin, Kurz u. Dr.
13. Regen. Beaufsichtigung der Maurer.
Mittags in Bopfingen. Landwirtschaftliches Fest.
14. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Auf dem Rathhaus wegen der Bauerlaubnis für die Bauhütte, habe das Resultat nach Bopfingen berichtet.
Situationsplan in Bopfingen holen lassen.
15. Aufnahme am Wachtelbach-Durchlass. C. schreibt wegen der Messurkunden,
unterschieden und zurück geschickt. Anfrage wegen des Wegübergangs.
Mittags beginne mit dem Ausstecken desselben.
Gmelin geantwortet auf seine Anfrage.
16. Vorm. Aufnahme am Schenkensteindurchlass. Mittags vergeblich auf Inspektor gewartet. Abends bei der Judenkirchweih mit Kurz, Gmelin, Doktor etc. bis morgens $\frac{1}{2}$ 4 Uhr.
17. Beaufsichtigung der Arbeit auf dem Loos. Mittags Tagbuch eingeschrieben.
Inspektor auf dem Loos.
18. K. von Schenkenstein nach Wasseralfingen geschickt. Taglohnliste gemacht und
nach Bopfingen geschickt. Beaufsichtigung der Arbeit auf dem Loos. Regnerisch.
19. [Sonntag] Nach Tübingen und Stuttgart geschrieben. Mittags in Bopfingen. Regen.
20. Aufnahme am Schenkenstein-Durchlass. Mittags auf dem Loos. Regen.
21. Aufnahme am Schenkenstein-Durchlass. Regen. Taggeld von September fl. 71,30
22. Notiz über die Kosten nach B. geschickt. Köpfe kommen an. Muss Holz für Bureau entnehmen.

23. Messurkunde eingetragen.
24. Insp. Schuster und Lang auf dem Loos. Bahnwärterhaus bestimmt.
Messurkunde eingetragen.
25. Abends in Bopfingen.
26. [Sonntag] Vorm. an der Abrechnung des Schenkenstein-Durchlasses gearbeitet.
27. An der Abrechnung des Schenkenstein-Durchlasses gerechnet.
28. Aufnahme am Gewölbe und der Tragsteine der Durchfahrt Nr. 86
29. Berechnung der 9. Abschlagszahlung auf dem Loos.
30. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Insp. Schuster auf dem Loos.
Abends mit Kurz in Bopfingen. Wird zum ersten Mal durch die Durchfahrt
am Wachtelbach gefahren.
31. Tagbuch eingeschrieben. Rapport angefangen. Auf dem Loos.

N o v e m b e r

1. Vorm. auf dem Loos. Mittags mit Kurz nach Flochberg u. Trochtelfingen.
2. [Sonntag] Vorm. auf dem Loos. In Nördlingen.
3. Vorm. Gewand in Ordnung gebracht. Mittags Rapport fertig gemacht und
nach Bopfingen geschrieben. Brief von Mathilde erhalten
4. Berechnung der Wachtelbach-Durchfahrt, dieselbe einnivelliert.
5. Messurkunde eingetragen. Insp. Schuster da.
6. Cement in Bopfingen holen lassen. Auf dem Loos. Messurkunde eingetragen.
7. Ausstecken des Feldweges der Nr. 102. Mittags auf dem Loos.
Latten aus Bopfingen bezogen. Messurkunde nach Bopfingen geschickt.
8. Ausstecken des Feldweges Nr. 104. Berechnung des Bogens daselbst.
Tagbuch eingeschrieben. Dem Schultheißamt Aufhausen geschrieben.
9. [Sonntag] Brief nach Tübingen angefangen.
10. Ausstecken und Profilieren des Feldweges am Schenkenstein. Inspektor auf
dem Loos. Abends nach Tübingen geschrieben.
11. Profilieren des Feldweges am Schenkenstein. Ausstecken des Bachsohlenlaufs
am Wachtelbach. Aufnahme der Profile am Schenkenstein.
Abends mit Doktor nach Bopfingen - bei der Hochzeit.
12. Vorm. Abschlagszahlung für die Kunstbauten nach B. geschickt und berechnet.
Inspektor auf dem Loos. Vertrag mit Spaeth wegen des Transports.
Latten in Bopfingen geholt.
13. Brief an Marie. Brief nach Tübingen fertig gemacht.
14. Ausstecken und Profilieren des Wegübergangs bei Nr. 130. Berechnung des
Bogens an demselben.
Telegramm von Stuttgart erhalten: U h l a n d s Tod. [Vi 05.03#]
15. Profilieren des Wegübergangs Nr. 130. Baurath auf dem Loos.
16. [Sonntag] Taglohnliste fertig gemacht und nach B. geschickt.
Todesnachricht von Uhland in der Zeitung gelesen.
17. Profilieren des Feldweges bei Nr. 130
In Stuttgart besorgen:
2 Mess-Stäbe von Holz, 1 dito von Messing für Kurz,
1 Rock kaufen, Photographieren lassen.
18. Journal bezahlt. Über Nacht in Aalen, morgens nach Stuttgart. Aalen 1 fl. 27, Stuttgart 3 fl. 6
19. Inspektor auf dem Loos.
20. Abends nach Aufhausen zurück. Nivellement des unteren Gurt am Wachtelbach.

- Beaufsichtigung auf dem Loos. Abends mit Gmelin und Apotheker in Lauchheim.
21. Profilieren des Feldweges am Schenkenstein. Aufnahme der Profile. Pfosten in Bopfingen holen lassen. Es kann wegen der Kälte nicht gemauert werden.
 22. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Tagbuch eingeschrieben. 12 letzte Cementsäcke nach Bopfingen geschickt. Empfangsschein an Süß geschickt.
 23. [Sonntag] Mittags in Bopfingen. Nachm. in Nördlingen. Tanzunterhaltung - sehr befriedigt, sehr spät in Aufhausen angekommen.
 24. Baurath und Finanzrath Schwarz auf dem Loos. Beaufsichtigung der Arbeiten.
 25. Aufnahme der Schichten am Wachtelbach. Beaufsichtigung der Arbeit.
 26. Nivellement in der Eisenhalde. Messurkunde gemacht.
 27. Profilieren bei Nr. 130. Aufnahme der Terrasse am Feldweg daselbst. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Messurkunde gemacht.
 28. Aufnahme der Schichten. Messurkunde eingetragen.
 29. Taglohnliste fertig gemacht und abgeschickt. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Tagbuch eingetragen.
 30. [Sonntag] Mit Kurz vorm. in Lauchheim.

D e c e m b e r

1. Herr Insp. Schuster auf dem Loos. An Rapport und Abschlagszahlung gearbeitet.
2. Beaufsichtigen der Arbeiten auf dem Loos.
3. Rapport und Abschlagszahlung etc eingeschickt. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Abends auf dem Bureau in Bopfingen, Abrechnung durchgegangen.
4. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
5. Nivellement in der Eisenhalde. Wagen mit Schienenbefestigungsmitteln übernommen. Münchner Reise ausgemacht.
6. Auf dem Loos. Nach Bopfingen und München. Abends Reunion im Oberpollinger. Cafe Schaffroth.
7. [Sonntag] Regnerisch. Vorm. Maximilianstr. und Brücken. Frauenkirche, Ludwigstr., Siegesthor, Ludwigskirche, Basilika, Bavaria, Ruhmeshalle, Auerkirche, Allerheiligen Kirche. Nachm. Neues Cafe, Englischer Garten, Hofbräuhaus, Auertheater, Oberpollinger, Müllertheater, Cafe Schaffroth.
8. Regen. Vorm. Clyptothek, Propylaen, Pinakothek, Franziskanerbräu, Cafe Schaffroth, Oberpollinger, Abreise. [Oberpollinger war seit 1626 ein Bräuhaus, 1895 ein Gasthaus, 1905 ein Kaufhaus, lt. Zeitung 24.II.1955]
9. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos.
10. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Dohlen ausgesteckt.
11. Beaufsichtigung d. Arbeit. Messurkunde eingetragen. Spaeth gibt einen Stein aus der Eisenhalde an Glaser ab. Kaiser 22 fl. 30 bezahlt für Gewölbeschluss.
12. Regen. Wird nicht gearbeitet. Messurkunde berechnet.
13. Taglohnliste gemacht und nach Bopfingen geschickt. Mit Spaeth wegen der Kräne verhandelt. Anfrage darüber in Bopfingen. Abends in Bopfingen.
14. [Sonntag] Brief nach Tübingen geschrieben. In Bopfingen und Nördlingen. Posthalter für Fahrt 3 fl., Trinkgeld für beide Fahrten 1 fl., Zeche des Kutschers in Nördlingen 33 kr., Trinkgeld an Hausknecht 12 kr.
15. Auf dem Loos. Insp. Schuster da. Verhandlungen wegen der Waldwege. Provisorisches Ausstecken derselben.
16. Am Wegübergang gezeichnet. Auf dem Loos. Abends in Bopfingen.

17. Aufs Bureau nach Bopfingen.
18. Aufnahme für den Wegübergang. Querprofilaufnahmen von B. geholt. Dieselben vorher gezeichnet. Wegübergänge fertig gezeichnet. Regen.
19. An der Abrechnung gearbeitet. Regen und Schnee. Schienen übernommen.
20. Schienen übernommen. Aufnahme am Wachtelbach-Durchlass. Für Inspektor Notizen über das Mauerwerk gemacht. Schnee. Zimmer ausputzen.
21. [Sonntag] An Marie geschrieben. Auf dem Bureau in Bopfingen. Mittags in B.
22. Gmelin auf dem Loos. Dohlen am Wachtelbach ausgesteckt. Eberhardts Zeugnis geschrieben.
23. Beaufsichtigung der Arbeiten auf dem Loos. Aufnahme der Gewölbsteine bei Nr. 86. Abends in Bopfingen.
24. [Heiliger Abend] Beaufsichtigen der Arbeiten auf dem Loos. Übernahme von Schienen.
25. [Weihnachten] In Bopfingen über Mittag. Nachm. mit Hörlein in Nördlingen.
26. Mittagessen in Bopfingen beim Apotheker.
27. Brief von Tübingen. Tagbuch eingeschrieben. Schienen übernommen. Mittags in Bopfingen.
28. [Sonntag] Taglohnliste gemacht und nach Bopfingen geschickt.
29. Aufnahme auf dem Loos. Messurkunde eingetragen.
30. Dito
31. Inspektor auf dem Loos.